

OPINIE, OCENY, EKSPERTYZY, KONSERWACJA URZĄDZEŃ  
 PODLEGAJĄCYCH POD UDT, POJAZDY ZABYTKOWE  
 97-570 PRZEDBÓRZ MOSTOWA 30/26 605 576 557



Wycena Nr: 1/M/2018

z dnia: 2018/01/12

Rzeczoznawca: WALDEMAR TOMALKA

Zleceniodawca: MOGO SP. Z O.O.

Adres: ul. ALEJA KRAKOWSKA 197, 02-180 WARSZAWA

Zadanie: OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] I-2018

Marka: FIAT Model pojazdu: Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 192  
 Wersja: Active Nr rejestracyjny: FG 66407 Rok prod.: 2003  
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: ZFA19200000352104

Nr INFO-EKSPERT 045-00769  
 Data pierwszej rejestracji 2003/09/05, (w Polsce: 2008/10/13)  
 Data ważności badania technicznego 2017/11/09  
 Wskazanie drogomierza 327735 km  
 Okres eksploatacji pojazdu (2003/09/05-2018/01/12) 172 mies.  
 Oznaczenie typu 192  
 Dop. masa całkow. 1850 kg  
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe  
 Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym  
 Pojemność / Moc silnika 1910 ccm / 85 kW (116 KM)  
 Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza  
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Hak holowniczy	89
2	Lakier metalizowany	130

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (176 mies.)	6 550 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	219 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	162 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 821 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 3 724 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3.0	- 183
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5.0	- 305
Korekta ze względu na liczbę właścicieli ()	-2.0	- 122
Aktualność badań technicznych	-5.0	- 305
Regionalna sytuacja rynkowa	-8.0	- 488
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-3.0	- 183
USZKODZENIA POJAZDU	-35.0	-2 138

**KOMENTARZ**

USZKODZENIA POJAZDU:

1. FOTEL KIEROWCY - USZKODZONY
2. DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW - USZKODZONA
3. WNĘTRZE POJAZDU ORAZ KANAPA TYLNA - ZNISZCZONE, MOCNO ZABRUDZONE
4. KOŁO PRZEDNIE PRAWO - USZKODZONE
5. WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY - BRAK
6. DRZWI PRZEDNIE LEWE - OGNISKA KOROZJI
7. DRZWI TYLNE LEWE - OGNISKA KOROZJI
8. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY - OGNISKA KOROZJI
9. DACH - OGNISKA KOROZJI
10. POKRYWA SILNIKA - OGNISKA KOROZJI
11. STRUKTURA LAKIEROWA - ZMATOWIAŁA, LICZNE ZARYSOWANIA
12. PRÓG PRAWY - OGNISKA KOROZJI

Wycenę sporządził:

TOMALKA WALDEMAR

Dnia 12.01.2018 r.