



OCENA TECHNICZNA nr: 118/M/2018

z dnia: 2018/04/19

Wykonawca opinii : TOMALKA WALDEMAR

Zleceniodawca: MOGO SP. Z O.O.

Adres: ALEJA KRAKOWSKA 197, 02-180 WARSZAWA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2018

Marka: VOLVO Model pojazdu: V50 Diesel
Wersja: Momentum Nr rejestracyjny: SGL52G7 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 039-01508
Nr identyfikacyjny (VIN) YV1MW753152043035
Data pierwszej rejestracji 2004/01/18, (w Polsce: 2010/05/18)
Data wykonania badania technicznego 2018/04/14
Wskazanie drogomierza 383377 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/01/18-18/04/19) 171 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu M
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Oznaczenie silnika D4204T
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 1998 ccm / 100kW (136KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2004.01-2004.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	29	Radioodtwarzacz CD
2	Autoalarm	30	Roleta do bagażnika
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	31	Siatka mocująca bagaż
4	Filtr powietrzny	32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
5	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego	33	Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa
6	Fotele przednie z regulacją wysokości	34	Sterowanie systemem audio w kierownicy
7	Głośniki 4 szt.	35	System informacyjny IDIS
8	Hak holowniczy	36	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
9	Immobilizer	37	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
10	Kierownica pokryta skórą	38	System stabilizacji toru jazdy DSTC
11	Klimatyzacja automatyczna	39	System wspomagania nagłego hamowania
12	Kolumna kierownicy regulowana	40	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
13	Koło zapasowe dojazdowe	41	wiatła przednie i tylne zintegrowane ze spoilerem
14	Komputer pokładowy	42	wiatła z regulacją kąta pochYLENIA
15	Kurtyny powietrzne boczne	43	wiatło dodatkowe STOP
16	Lakier metalizowany	44	Tapicerka tekstylna "Dala"
17	Listwy boczne w kolorze nadwozia	45	Tarcze kół alum. 16" opony 205/55
18	Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane i regul. elektr.	46	Tempomat
19	Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie	47	Wskaźnik temperatury zewnętrznej trzecie
20	Napinacze pasów bezpieczeństwa tylnych skrajnych siedzeń	48	Wspomaganie układu kierowniczego
21	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	49	Wycieraczka szyby tylnej

22	Obrotomierz	50	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	51	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
24	Podłokietnik centralny przedni	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wnętrza
25	Podłokietnik siedzenia tylnych	53	Zagłówki siedzenia tylnych regulowane
26	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Poduszka powietrzna pasażera	55	Zderzaki w kolorze nadwozia
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	56	Zegar cyfrowy

STAN TECHNICZNY POJAZDU

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

1. zderzak przedni - ubytki lakieru
2. zderzak tylny - odkształcony z lewej strony, ubytki lakieru
3. lampa tylna lewa - uszkodzona

NADWOZIE - Wyposażenie wewnętrzne

1. poszycia fotela kierowcy - uszkodzone
2. wnętrza bagażnika - zabrudzone

UKŁAD NAPĘDOWY

1. skrzynia biegów- uszkodzone mocowania

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
2. Układ kierowniczy - pracuje poprawnie
3. Silnik - pracuje poprawnie

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym
2. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Przebieg - odczytano z drogomierza

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodnie z wskazaniem drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Biuro rzeczoznawcy nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Wycen sporz dził:

TOMALKA WALDEMAR .

Dnia 19.04.2018

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 118/M/2018

z dnia: 2018/04/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2018

Marka: VOLVO

Model pojazdu: V50 Diesel

Wersja: Momentum

Nr rejestracyjny: SGL52G7

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



16



16



16



16



16



16



16



16



16



16



16



16



16



16

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 118/M/2018

z dnia: 2018/04/19

Wykonawca opinii : TOMALKA WALDEMAR

Zleceniodawca: MOGO SP. Z O.O.

Adres: ALEJA KRAKOWSKA 197, 02-180 WARSZAWA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2018

Marka: VOLVO

Model pojazdu: V50 Diesel


Wersja: Momentum

Nr rejestracyjny: SGL52G7

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Wycen sporz dził:

TOMALKA WALDEMAR

Dnia 19.04.2018