

OPINIE, OCENY, EKSPERTYZY, KONSERWACJA URZĄDZEŃ
 PODLEGAJĄCYCH POD UDT, POJAZDY ZABYTKOWE
 97-570 PRZEDBÓRZ MOSTOWA 30/26 605 576 557



Wycena Nr: 10/M/2018

z dnia: 2018/01/15

Wykonawca opinii: WALDEMAR TOMALKA

Zleceniodawca: MOGO SP. Z O.O.

Adres: ALEJA KRAKOWSKA 197, 02-180 WARSZAWA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2018

Marka: OPEL Model pojazdu: Zafira 2.0 DTI Rok prod.: 2001
 Wersja: Comfort Nr rejestracyjny: NEL 22972 VIN: W0L0TGF7522016425
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 028-01911
 Data pierwszej rejestracji 2001/10/02, (w Polsce: 2008/04/14)
 Data ważności badania technicznego 2018/06/22
 Wskazanie drogomierza 329962 km
 Okres eksploatacji pojazdu (2001/10/02-2018/01/15) 195 mies.
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
 Dop. masa całkow. 2110 kg
 Rodzaj nadwozia minivan 5 drzwiowy
 Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 74 kW (101 KM)
 Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.01 - 2001.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	Relingi dachowe
2	Filtr p/pyłkowy	15	Roleta do bagażnika
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Siedzenia tylne dzielone
4	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego	17	Szyby przednie regulowane elektr.
5	Głośniki 6 szt.	18	Szyby przyciemniane
6	Immobilizer	19	Światła p/mgielne przednie
7	Kolumna kierownicy regulowana	20	Światła z regul. kąta pochylenia elektr.
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	21	Światło dodatkowe STOP
9	Obrotomierz	22	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	23	Wyświetlacz wielofunkcyjny
11	Podłokietnik siedzeń tylnych	24	Zaglówki siedzeń tylnych 2 szt.
12	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Radio CAR 400 ze sterowaniem w kierownicy	26	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Fotele dodatkowe 2 szt.	81
2	+ Hak holowniczy	67
3	+ Tarcze kół ze stopów lekkich	161

KOMENTARZ

USZKODZENIA POJAZDU:

1. POKRYWA BAGAŻNIKA - ODKSZTAŁCONA, USZKODZONA WYCIERACZKA
 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY - OGNISKA KOROZJI
 3. DRZWI PRZEDNIE LEWE - OGNISKA KOROZJI
 4. PRÓG LEWY - OGNISKA KOROZJI
 5. DRZWI TYLNE LEWE - OGNISKA KOROZJI
-

sporządził:
TOMALKA WALDEMAR

Dnia 15.01.2018 r.